


# カプラジョイント一覧

## ●標準仕様

### TIG トーチ



日東22PH  
2Pプラグ  
ジョイントJA300オス

### TIG 延長ケーブル



ジョイントJA300メス  
日東22SH  
2P中断用

ジョイントJA300オス  
日東22PH  
2Pプラグ

### アースケーブルクリップ付(300A用)




ジョイントJA300オス  
クリップEB300

### CO<sub>2</sub> 送給装置



日東22PH  
6Pプラグ  
ジョイントJA300/500オス

### CO<sub>2</sub> 延長ケーブル



ジョイントJA300/500メス  
日東22SH  
6P中断用

ジョイントJA300/500オス  
日東22PH  
6Pプラグ

### アースケーブルクリップ付(500A用)



ジョイントJA500オス  
クリップEB500

### ガウジングトーチ




ジョイントJA500オス  
カブラ日東30PHオス

### エアホース



カブラ日東30SH  
カブラ日東30PH

### 一次線



8SQ3芯 端子8-8  
14SQ3芯 端子14-8