

# カプラジョイント一覧

## ●標準仕様

### TIG トーチ



日東22PH  
2Pプラグ  
ジョイントJA300オス

### TIG 延長ケーブル



ジョイントJA300メス  
日東22SH  
2P中断用

ジョイントJA300オス  
日東22PH  
2Pプラグ

### アースケーブルクリップ付(300A用)




ジョイントJA300オス  
クリップEB300

### CO<sub>2</sub> 送給装置



日東22PH  
6Pプラグ  
ジョイントJA300/500オス

### CO<sub>2</sub> 延長ケーブル



ジョイントJA300/500メス  
日東22SH  
6P中断用

ジョイントJA300/500オス  
日東22PH  
6Pプラグ

### アースケーブルクリップ付(500A用)



ジョイントJA500オス  
クリップEB500

### ガウジングトーチ




ジョイントJA500オス  
カブラ日東30PHオス

### エアホース



カブラ日東30SH  
カブラ日東30PH

### 一次線



8SQ3芯 端子8-8  
14SQ3芯 端子14-8

CO <sub>2</sub> ・MAG ・MIG 溶接機
TIG 溶接機
ノーガス 溶接機
直流 溶接機
交流アーク 溶接機
サブマージ アーク 溶接機
スポット ・スタッド 溶接機
バッテリー溶接機 ・エンジン溶接機 ・プラスマ切断機 ・発電機
自動ガス 切断機
ポジショナー ・ターニングロール ・溶接治具
プラスマ 切断機
金属加工 ・電動エアー 工具
レンチ ・ドリル
コンプレッサー
ヒューム集塵機 ・環境機器 ・その他
カプラ ジョイント 一覧
参考資料